

TiD: Heckklappendichtung unten

2022-06-20

für alle R4 mit 5 Türen



Dieses Moosgummiteil ist eigentlich bei allen R4 inzwischen in schlechtem Zustand. Sonnenlicht auf die Außenkante und festfrieren im Winter haben Ihre Spuren hinterlassen. In Folge rostet es unter dem Gummi. Dazu dringen beim GTL die Abgase in den Innenraum wenn diese Dichtung nicht mehr dichtet.

Schon lange angekündigt ist die Nachfertigungsaktion jetzt erfolgreich in Gang gekommen und die Dichtungen sind ab sofort zu haben.

Die Dichtung muß unter leichter Druckspannung verklebt werden – oder ein kurzes Stück muß herausgeschnitten werden.

ArtNr.	Bezeichnung	Typ	NT-Link
	Heckklappendichtung unten	L P	Liste Gummiteile