TiD: Traverse Verbindung Vorderachshälften unter Motor

2022-06-19

Alle Modelle

Rohrtraverse unter dem Motor welche bie Beiden Vorderachshälften verbindet. Nachdem dieses Teil nur schlecht rostgeschützt ist, macht es Sinn dieses Teil im Rahmen einer Restaurierung zu Ersetzen.

Durch einen Aufsetzer im Gelände kann diese Traverse auch beschädigt sein.

In den R4 aus Spanischer Produktion ist teilweise eine weniger stabile Variante dieser Traverse verbaut – auch hier ist ein Ersatz sinnvoll, wenn man die Traverse zum Anheben des Vorderwagens mit dem Rangierwagenheber nutzen möchte.

Frühe Modell mit 3-Gang Getriebe haben eine gerade Traverse – das gebogenen Strebe ist aber auch hier verwendbar

ArtNr.	Bezeichnung	Typ	NT-Link
	Motortraverse	alle	Liste Motor